







U_n: 230 V ± 10%, 50 Hz
P max.: 1000 W / VA
IP 20
t: 0° C - +50° C



D Anleitung infraCONTROL 2002 3-Draht

Montage / Anschluß:
Regeln der Elektrotechnik beachten
- Vor Einbau des Gerätes Stromkreis abschalten
- Spannungsfreiheit prüfen!
- Sensorteil und Rahmen abnehmen
- Elektrischer Anschluß
1 (↑) L bzw. P (stromführender Leiter)
2 (→) Verbindungsdrat (zur Leuchte)
N = Neutralleiter
- Schalbilder (siehe oben)
(S1) Grundschaltung
(S2) Parallelschaltung mehrerer infraCONTROL
(S3) Dauer-EIN mit Aus/Wechselschalter-(n) (✓)
(S4) Einschaltzeit für die eingestellte Zeit mit Öffner-Taster(n) (◎)
- Sockel in Schalterdose einsetzen, ausrichten und festtschrauben
- Verzögerungszeit und Ansprechhelligkeit einstellen (siehe Einstellung)
- Sensorteil und Rahmen aufdrücken
- Umschalter in gewünschte Position einstellen:
I = Dauer-EIN / A = Automatik /
0 = Dauer-AUS
(Nach Ausschalten läuft die eingestellte Zeit nochmals ab)

Beachten:
- Der infraCONTROL kann keine Bewegungen durch feste Gegenstände (z. B. Glas) erfassen
- Niemals direkten Druck auf die Linse ausüben
- Beim erstmaligen Betrieb erfolgt ein verlängertes Einschalten (Formierungszeit)
- In der Schweiz muss dem Gerät ein mechanischer Schalter vorgeschaltet werden

Einstellung:
Auf der Rückseite des Sensors befinden sich zwei Justierschrauben:
- Dämmerungssensor:
Tagbetrieb = Rechtsanschlag
Nachbetrieb = Linksanschlag
- Verzögerungszeit:
MAX (ca. 240 s) = Rechtsanschlag
MIN (ca. 4 s) = Linksanschlag

ACHTUNG: Bei induktiven Lasten RC-Glied (100nF/100Ω - mit der Art.Nr. 2915.0004.3) parallel zur Last installieren!
Technische Änderungen vorbehalten!

Leistungsteil (Unterteil) nur mit Sensorteil (Oberteil) mit der Art.Nr. 8058/8037 verwendbar!

GB Instructions for infraCONTROL 2002 3-wire

Fitting / Connection:
Comply with all electrical engineering regulations!
- Disconnect from mains before fitting the unit
- Check that there is no voltage
- Take off sensor part and frame
- Electrical connection
1 (↑) L or P (current carrying conductor)
2 (→) Connecting wire (to the lamp)
N = neutral conductor
- see above for circuit diagrams
(S1) Basic wiring
(S2) Parallel wiring of more than one infraCONTROL
(S3) Continually ON with off/changeover switch(es) (✓)
(S4) Switching on for the set time with n/c pushbutton(s) (◎)
- Insert the lamp base in the switch box, align and tighten screws
- Set the time delay and trigger brightness (see setting)
- Press on the sensor part and the frame
- Set the changeover switch to the desired position: I = continually ON / A = automatic / 0 = continually OFF
(After switching off the set time runs once more)

Please note:
- infraCONTROL is not able to register movements through solid objects (e.g. glass)
- Never exert direct pressure on the lens
- When the device is operated for the first time, a protracted switching on will be effected (formation time)
- In Switzerland the device must have a mechanical switch connected in series

Setting:
There are two adjusting screws on the back of the sensor part:
- Twilight sensor:
day operation = to extreme right
night operation = to extreme left
- Time delay:
MAX (approx. 240 s) = to extreme right
MIN (approx. 4 s) = to extreme left

ATTENTION: In the case of inductive loads, install RC element (100 nF/100Ω, 2915.0004.3) in parallel to the load!

Subject to technical alterations.
Only use the power section (lower part) with a sensor part (upper part) with the article number 8058 / 8037!

F Mode d'utilisation infraCONTROL 2002 à 3 fils

Montage / Branchement:
Impérativement respecter les règles de l'électrotechnique
- Avant le montage de l'appareil, couper le voltage d'alimentation
- S'assurer de l'absence du voltage!
- Enlever la partie détecteur et le cadre
- Branchements électriques
1 (↑) L ou P (conducteur de tension)
2 (→) Fil de connexion (vers la lampe)
N = neutre
- schéma, voir ci-dessus
(S1) circuit de base
(S2) montage en parallèle de plusieurs
(S3) connexion permanente avec interrupteur(s) / commutateur(s) (✓)
(S4) mise en circuit pour la durée réglée avec interrupteur(s) à contact normalement fermé (◎)
- Mettre le socle dans le boîtier d'interrupteur, mettre à niveau et visser à fond
- Régler tempérisation et luminosité de réaction (voir réglage)
- Presser dessus détecteur et cadre
- Placer le commutateur dans la position souhaitée:
I = connexion permanente / A = Fonctionnement automatique / 0 = HORS circuit permanent (après la mise hors-circuit, la durée réglée se déroule une nouvelle fois)

Tenir compte que:
- L'infraCONTROL n'est pas en mesure de détecter les mouvements ayant lieu derrière un objet solide (verre par exemple)
- Ne jamais exercer de pression directe sur la lentille
- Lors de la première mise en service, il y a une mise en circuit prolongée (temps d'activation)
- En Suisse, l'appareil doit être précédé d'un interrupteur mécanique

Réglage:
La face arrière du détecteur porte deux vis de réglage:
- détecteur de crépuscule:
Fonctionnement de jour = butée droite
fonctionnement de nuit = butée gauche
- température:
MAX (env. 240 s) = butée droite
MIN (env. 4 s) = butée gauche

IMPORTANT: Dans le cas des charges inductives, installer l'élément RC (100nF/100Ω, 2915.0004.3) parallèlement à la charge !

Sous réserve de modifications techniques.

Partie puissance (partie inférieure), seulement avec partie capteur (partie inférieure) utilisable avec art. N° 8058 / 8037!

E Instrucción infraCONTROL 2002 de 3 hilos

Montaje / Conexión:
¡Observar las reglas de la electrotecnia!
- Desconectar el circuito antes de proceder al montaje del aparato!
- Verificar la ausencia de voltaje
- Quitar la pieza del sensor y el marco
- Conexión eléctrica
1 (↑) L resp. P (cable conductor de corriente)
2 (→) cable de conexión (a la lámpara)
N = conductor neutro
- schéma, voir ci-dessus
(S1) circuit de base
(S2) montage en parallèle de plusieurs
(S3) conexión permanente con interruptor(es) / Comutador(es) (✓)
(S4) conexión en circuito para la duración regulada con interruptor(es) a contacto normalmente cerrado (◎)
- Introducir el zócalo en la caja de interruptor, ajustar a nivel y apretar bien
- Ajustar el tiempo de retraso y la luminosidad de reacción (ver ajuste)
- Reponer la pieza del sensor y el marco
- Ajustar el conmutador en la posición deseada:
I = conexión continua / A = Automático / 0 = Desconexión continua
(Después de desconectar el tiempo ajustado transcurre de nuevo)

Observar:
- El infraCONTROL no puede percibir movimientos a través de objetos sólidos (por ejemplo, el vidrio)
- No ejercer nunca presión directa sobre el lente
- La primera vez que trabaje tendrá lugar una conexión prolongada (tiempo de formación)
- En Suiza hay que intercalar un interruptor mecánico al equipo.

Ajuste:
En la parte posterior de la pieza del sensor se encuentran dos tornillos de ajuste:
- sensor del crepusculo:
funcionamiento de día = butea derecha
funcionamiento de noche = butea izquierda
- temporización:
MAX (env. 240 s) = butea derecha
MIN (env. 4 s) = butea izquierda

IMPORTANTE: Dans le cas des charges inductives, installer l'élément RC (100nF/100Ω, 2915.0004.3) parallèlement à la charge !

ATENCIÓN: Con cargas inductivas instale en paralelo a la carga el módulo RC (100nF/100Ω, 2915.0004.3).

Salvo modificaciones técnicas.

Dispositivo de potencia (parte inferior) sólo utilizable con el dispositivo sensor (parte superior) con el art. no. 8058 / 8037!

NL Handleiding infraCONTROL 2002 3-draad

Montage / Aansluiting:
Elektrotechnische voorschriften in acht nemen!
- Voor inbouw van het apparaat stroomkring uitschakelen
- Spanningsvrijheid controleren
- Het sensordeel en het frame afnemen
- Elektrische aansluiting
1 (↑) L resp. P (stroomvoerende geleider)
2 (→) Verbindingsdraad (naar de lamp)
N = neutrale geleider
- Schakelschema zie boven
(S1) basischakeling
(S2) Parallelle schakeling van meerdere infraCONTROL
(S3) Constant-AAN met Uit/Wisselschakelaar(s) (✓)
(S4) Inschakelen voor de ingestelde tijd met openaarts(en) (◎)
- De sokkel in de schakelardoos steken, uitlijnen en vastschroeven
- Vertragingstijd en lichtsterkte voor de activering instellen (zie instelling)
- Sensordeel en frame ophouden
- De commutator in de gewenste positie instellen:
I = Constant-AAN / A = Automatisch / 0 = Constant UIT
(Na het uitschakelen loopt de ingestelde tijd nogmaals af)

In acht nemen:
- De infraCONTROL kan geen bewegingen door vaste voorwerpen (bijvoorbeeld glas) registreren
- Noot rechtstreekse druk op de lens uitvoeren
- Bij het eerste bedrijf vindt een langere inschakeling plaats (formeringstijd)

- In Zwitserland moet het toestel met een mechanische schakelaar voorzien worden.

Instelling:

Aan de achterkant van het sensordeel bevinden zich twee justierschroeven:

- Dampsensor:
dagbedrijf = aanslag naar rechts
nachtbedrijf = aanslag naar links
- Vertragingstijd:
MAX (ca. 240 s) = aanslag naar rechts
MIN (ca. 4 s) = aanslag naar links

OPGELET: Bij inductive lasten RC-deel (100nF/100Ω, 2915.0004.3) parallel ten opzichte van de last installeren!

Teknische veranderingen voorbehouden!

Vermogensdeel (onderdeel) dat enkel met sensordeel (bovendeel) met Art.Nr. 8058 / 8037 gebruikt kan worden!

S Monteringsanvisning för infraCONTROL 2002 3-tråds

Montering / Anslutning:
Gällande installationsregler måste alltid följas!
- Koppla ifrån strömmen innan du bygger in apparaten
- Kontrollera att ingen spänning ligger på
- Ta bort sensordelen och ramen.
- Elanslutning
1 (↑) L resp. P (strömförande ledare)
2 (→) Förbindningsledning (till lampan)
N = Neutrale ledare
- kopplingschematic: se ovan
(S1) Grundkoppling
(S2) Parallelkoppling av flera infraCONTROL enheter
(S3) Kontinuerligt TILL via strömsättare med från/växlingsfunktion (✓)
(S4) Aktivering av timerfunktionen via tryckknapp(ar) med öppningsfunktion. (◎)
- Monter i insatsen i dosan, justera den och skruva fast den.
- Ställ in fördräjningstid och ljuskänslighet (se inställning).
- Tryck på sensordelen och ramen.
- Ställ omkopplaren i önskat läge:
I = Kontinuerligt TILL / A = Automatisk / 0 = Kontinuerligt FRÄN.
(Efter fränkoppling räknas den inställda tiden ned från början)

Observera:
- infraCONTROL -enheter förmår inte registrera rörelser genom fasta material (t.ex.glas).
- Ursätt aldrig linsen för direkt tryck.
- När apparaten tas i bruk för första gången är inkopplingstiden förlängd (formeringstid).
- I Schweiz måste en mekanisk strömsättare vara inkopplad före apparaten.

Inställning:
På sensordelens baksida sitter två justerskruvar:
- Ljusrörelä:
Dagdrift = högerläge
Nattdrift = vänsterläge
- Fördräjningstid:
MAX (ca. 240 s) = högerläge
MIN (ca. 4 s) = vänsterläge

OBSERVERA: Parallelt med en induktiv last måste en RC-länk (100nF/100Ω, 2915.0004.3) installeras!

Med reservation för tekniska förändringar.

Effektdelen (underdelen) kan användas endast tillsammans med sensordelen (underdelen) med Art. nr. 8058 / 8037!

HU Az infraCONTROL 2002 kezelési utasítása háromvezetékes

Szerelés / bekötés:
Az elektrotechnikai szabályokat be kell tartani!

- A készülék beépítése előtt az áramkört szakítás meg.
- A feszültségsegmentetet vizsgálja meg.
- Vegyük le az érzékelőrészét és a keretet
- Elektromos csatlakoztatás
1 (↑) L ill. P (áramvezető, fázis vezeték)
2 (→) Összekötő huzal (a lámpához)
N = nullavezeték
- kapcsolási rajzot lásd fent
(S1) Alapkapcsolás
(S2) Több infraCONTROL párhuzamos kapcsolása
(S3) Állandóra bekapsolás a ki/be ill. valtókapcsolóval (✓)
(S4) Bekapsolás a beállított időre a nyitó gombbal/gombkkal (◎)
- Az aljzatot helyezzük a kapcsolódóbozba, állítsuk sikba, és rögzítsük csavarokkal
- Állitsuk be a késleltetést és a bekapcsolási időt (ld. a beállításnál)
- Nyomjuk a helyére az érzékelőrészét és a keretet
- Állitsuk a valótápcsatlót a kívánt helyzetbe:
I = állandóra bekapsolva / A = automata / 0 = állandóra kikapcsolva
(A kikapcsolás után a beállított idő még egyszer lefut)
Figyelmezetések:

- Az infraCONTROL nem képes szíraltárakat (pl. üveg) mozgását érzékelni.
- Tilos a lencsét közvetlenül megnyomni!

- Az első üzemben helyezésénél hosszabb lesz a bekapcsolás ideje (formázási idő)

- Svájcban a készülék élére mechanikus kapcsolót kell beiktatni.

Bérlítés:

Az érzékelőrész hátloldalán két beállító csavar található:

- Fényviszonyok érzékelőjéhez:
nappali üzem = jobboldali ütközésig
éjszakai üzem = baloldali ütközésig

- Késleltetés:

MAX (kb. 240 s) = jobboldali ütközésig
MIN (kb. 4 s) = baloldali ütközésig

Figyelem! Induktív terhelésnél RC-tagot (100nF/100V, 2915.0004.3) kell a terheléshez párhuzamosan beiktatni!

A műszaki változtatások joga fenntartóna:



Az erősáramú rész (alsó rész) csak az érzékelőrészsel (felső rész), a 8058 / 8037 cikkszámmal használható!

TR infraCONTROL 2002 Kullanım Kılavuzu 3 kablolu







Montaj / Baglamlama:
Elektroteknik kurallarına uyunuz!
- Cihazın monte edilmesinden önce elektrik akımını kesiniz.
- Gerilim olup olmadığı kontrol ediniz.
- Sensörü ve çerçeveyi yerden çıkarın.
- Elektrik bağlantısı:
1 (↑) L veya P (Akım taşıyıcı kablo)
2 (→) Bağlılık tel (lambaya)
N = Nötr kablo
- Yukarıdaki bağlama şemasına bakınız.
(S1) Ana devre
(S2) Birdeñ fazı infraCONTROL bağlantısında paralel devre (Her infraCONTROL için: temel yük 50 W-en fazla 5 infraCONTROL bağlanabilir)
(S3) Sürekli devrede bulunur, kapama/değiştirme şalteri (✓)
(S4) Ayarlanmış süre için açma tuşu devreye sokma (◎)
- Ayaklı salter kutusuna yerleştiriniz, ayarlarınız ve vidaya sabitleştiriniz.
- Bekleme süresi eski işinize göre değişebilir.
- Sensör ve çerçeveyi birbirine geçiriniz.
- Değiştirme salterini aradınlı pozisyonuna getirin:
I = Sürekli devrede bulunma / A = Otomatik /
0 = Sürekli devre dışı
(Kapatılmış sonra ayarlanmış süre kadar devrem eder.)

Dikkat:

- infraCONTROL sabit cisimlerin (örneğin cam) hareketini yakalayamaz.<br



$U_n = 230 V \pm 10\%$, 50 Hz
P max.: 1000 W / VA
IP 20
t: 0° C - +50° C



EE Kasutusjuhend infraCONTROL 2002 3-traadiga

Montaaž / ühendamine:

Järgida elektrotehnika reegleid!

- Enne seadme paigaldamist vooluvõrk välja lülitada
- Kontrollida, et pinget pole
- Eemaldage sensori osa ja raam
- Elektroonilise ühenduse
- 1 (↑) L või P (voolumuju)
- 2 (→) Ühendusstraat (lambi jaoks)
- N = maandus
- vt. lülitusjoonisid
- (S1) Pöörlitluse
- (S2) Paraleellülituse mitme infraCONTROL'i kasutamisel
- (S3) Pidev tööre iim-SISSE välja-/mitme lülitusega (↗)
- (S4) Lülitage valitud aeg sisse avamislülitusega (◎)
- Asetage aluspälat lülituspessa, paigaldage ja kruvige kinni
- Valige viivitussead ja reageerimise valgus (vt häälestamist)
- Vajutage sensori osa ja raam peale
- Valige ümberlülituse sobiv positsioon:

 - I = Pidev tööre iim-SISSE /
 - A = Automaatika / 0 = Pidev tööre iim-VÄLJA

(Pärast väljalülitamist läbib seade valitud aja veelkord)

Tähelepanu!

- infraCONTROL ei tungi läbi kompakteste esemetega (nt klaas)
- Läti tuleb kaitsta otseste surve eest
- Esmakordsel kasutamisel viivitub seadme sisselülitamine (formeerimisega)
- Sõitis tuleb seadmele paigaldada mehaaniline lülit

Häälestamine.

Sensori tagakügel on kaks jõsteerimiskruvi:

- Häämarussensor:

 - päävere iim = parempõõre lõpuni
 - ööre iim = vasakpõõre lõpuni

- Viivitussead:

 - MAKS. (ca. 240 sek.) = parempõõre lõpuni
 - MIN. (ca. 4 sek.) = vasakpõõre lõpuni

TÄHELEPANU: INDUKTIIVKOORMUSE KORRAL INSTALLEERIDA ELEMENT RC(100 F - 100V, 2915.0004.3) PAR-ALLELSELT KOORMUSEGA.

Võib esineda tehnilisi muudatusi. Elektroonilist mundurit (alumine osa) kasutada ainult koos sensoriosaga (ülemine osa), artikkel nr 8058 / 8037!

GR Odighies chróis̄es infraCONTROL 2002 Triósumrmatos̄tos̄

Montaaž / ühendamine:

Järgida elektrotehnika reegleid!

- Enne seadme paigaldamist vooluvõrk välja lülitada
- Kontrollida, et pinget pole
- Eemaldage sensori osa ja raam
- Elektroonilise ühenduse
- 1 (↑) L või P (voolumuju)
- 2 (→) Ühendusstraat (lambi jaoks)
- N = maandus
- vt. lülitusjoonisid
- (S1) Pöörlitluse
- (S2) Paraleellülituse mitme infraCONTROL'i kasutamisel
- (S3) Pidev tööre iim-SISSE välja-/mitme lülitusega (↗)
- (S4) Lülitage valitud aeg sisse avamislülitusega (◎)
- Asetage aluspälat lülituspessa, paigaldage ja kruvige kinni
- Valige viivitussead sobiv positsioon:

 - I = Pidev tööre iim-SISSE /
 - A = Automaatika / 0 = Pidev tööre iim-VÄLJA

(Pärast väljalülitamist läbib seade valitud aja veelkord)

Tähelepanu:

- infraCONTROL ei tungi läbi kompakteste esemetega (nt klaas)
- Läti tuleb kaitsta otseste surve eest
- Esmakordsel kasutamisel viivitub seadme sisselülitamine (formeerimisega)
- Sõitis tuleb seadmele paigaldada mehaaniline lülit

RUS Инструкция infraCONTROL 2002 трехпроводный

Монтаж / подключение:

Соблюдайте правила электротехники!

- Причине топоθетиθтиη της ουσιεύης, διακοπή την παροχή ρεύματος!
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάπα!
- Αφαιρέστε το εξάρτημα του αισθητήρα και το πλαϊσιό
- Ηλεκτρική σύνδεση

 - 1 (↑) L ή P (ρευματοφόρος αγωγός, φάση)
 - 2 (→) Σύμφωνα με την παραγγελία (προς λαμπτήρα)
 - N = θυελέτης αγωγός
 - θέλετε επάνω τη διαρρήματα κυκλωμάτων.

- (S1) Βασική σύνδεση
- (S2) Παραλλήλη σύνδεση πολλών ουσιεύων infraCONTROL
- (S3) Συνεχής ενεργοποίηση με αυτόματο/μεταγνωκό διακόπτη(-ες) (↗)
- (S4) Ενεργοποίηση για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα με πιστούς κανονικές επαργετικές επαργετικές (◎)
- Τοποθετήστε τη βάση της πρίζας στον πίνακα διακοπών, ευθυγραμμίστε και βιδύστε.
- Ρυθμίστε το χρόνο καθομέτρησης και το επίπεδο φωτεινότητας έναρξης ανάληψης (ημέρα-νύχτα, βλ. ρύθμιση)
- Ανοίξτε πιεζόντας το εξάρτημα αισθητήρα και το πλαϊσιό
- Ρυθμίστε το μεταγνωκό από την επιλογή θέσης:

 - I = συνεχής ενεργοποίηση / A = αυτόματη λειτουργία / 0 = συνεχής απενεργοποίηση (Μετά την επενεργοποίηση ακολουθεί το επιλεγμένο χρονικό διάστημα)

Примечание:

- infraCONTROL не регистрирует движение через твердые предметы (напр. стекло)
- Избегайте механических воздействий непосредственно на линзу
- При первом включении прибора происходит задержка срабатывания (время формирования реакции)
- В Швейцарии необходимо установить перед прибором механический выключатель

Настройка:

- На задней стороне сенсорной части находятся два винта настройки:
- Сенсор суперек:

 - в дневное время = правое положение
 - в ночное время = левое положение

- Время задержки выключения:

 - МАКС. (ок. 240 сек) = правое положение
 - МИН (ок. 4 сек) = левое положение

ВНИМАНИЕ: При индуктивных нагрузках установить параллельно резистивно-емкостной элемент (100nF/100Ω, 2915.0004.3) для дополнительной нагрузки!

Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Силовую часть (нижнюю) можно использовать только с сенсорной частью (верхней) с номером артикула 8058 / 8037!

UA Вступ infraCONTROL 2002 трипровідний

Montaż / pódłączenie:

Dotrzymujawaty prawil elektrotechniki!

- przed instalacją przyrządu odłączyć zasilanie
- upewnić się, że system nie jest pod napięciem
- Zdejmij sensorową część i ramkę
- Elektryczne podłączenie:

 - 1 (↑) L lub P (linia-faza)
 - 2 (→) Sojednialnyj провод (k lampochke)
 - N = neutralnyj провод

- schemu sm. выше
- (S1) Osnovna schema podłączenia
- (S2) Paralelpole podłączenia kilku nieckowych pri borow (Nominalna náplňa na každý infraCONTROL - 50W, max. količstvo podključovanih infraCONTRO - 5 št.)
- (S3) Režim postojanog uključenja potrošača sa upotrebom preklopčića (↗)
- (S4) Uključenje potrošača na ustanovljeno vrijeme knopčicom uključivačem (preklopčićem) (◎)
- Ustaviti cokolj u korobku uključivačem, ujavniti i zaklepiti šurupima
- Ustanoviti vrijeme zadržki uključivanja i naстроiti uveličenje osvjetljenosti za uključenje (sm. ustanovki)
- Ustaviti senzorową część i ramkę
- Ustanowiti preklopčicu na željenu poziciju:

 - I = režim postojanog uključenja /
 - A = automatski režim / 0 = režim post ojanoga uključenja

(Po uključenju režima, potrošač je još raz uključen na ustanovljeno vrijeme)

Primerice:

- infraCONTROL ne registrira gibanje kroz tvrdi predmete (npr. steklo)
- Izbegavajte mehaničke vlastiće neposredno na linzu
- Pri prvom uključenju priroda se dogodi da se uključi nakon nekoliko sekundi
- U Švicarskoj je potrebno postaviti preklopčicu na poziciju uključivača

Način rada:

- Na zadnji strani senzorske časti se nalaze dva vinta za podešavanje:
- Senzor supermek:

 - u dnevno vrijeme = desno položaj
 - u noćno vrijeme = lijevo položaj

- Vrijeme zadržki uključivanja:

 - MAKS. (ok. 240 sek) = desno položaj
 - MIN (ok. 4 sek) = lijevo položaj

УВАГА: При индуктивных нагрузках установить параллельно резистивно-емкостной элемент (100nF/100Ω, 2915.0004.3) для дополнительной нагрузки!

Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Силовую часть (нижнюю) можно использовать только с сенсорной частью (верхней) с номером артикула 8058 / 8037!

LT infraCONTROL 2002 instrukcija trijų gyslių

Montavimas / prijungimas:

Laikykites elektrotechnikos taisykliai!

- Prieš montuojant prietaisą, išjunkite srovės grandinę
- Patikrinkite, ar nėra įtampos
- Nuimti sensoriaus dalį ir rėmus
- Elektros prijungimas

 - 1 (↑) L arba P (elektros laidas)
 - 2 (→) Sujungimo laidas (prie viestuvo)
 - N = neutralusis laidas

- schemas - r. auk. čiau
- (S1) Pagrindinis sujungimas
- (S2) Keletu infraCONTROL lygiagretus sujungimas
- (S3) Trukmės-ijungimai kai to išjungimo/kai to išjungimui (iais) (↗)
- (S4) Nustatyto laiko ijungimas su atidariu mygtuku(-ais) (◎)
- Įstatyti cokolj į el. Rozetę, ištisinti ir prikti
- Vienas iš uždelsimo laikų ir reagavimo vienumą (žiūrėk nustatymą)
- Įspausti sensoriaus dalį ir rėmus
- Perjungėjai nustatyti į norimą poziciją:

 - I = trukmės-ijungimai / A = Automatika / 0 = Trukmės IŠJUNGIMAS

(Po i Jungimo nustatyta laikas dar kartą pasibaigia)

Atkreipkite dėmesį:

- infraCONTROL negali apimti jokių judesių su kietus daiktus (pvz. Stiklai)
- Niekiolai nedaryti tiesioginio spaudimo į iu
- Pirmą kartą naudojant prietaisa ijungti mas yra uždelstas (Formavimosi laikas)
- Šveicarioje turi būti prietaiso pajungtas mechaninis jungiklis

Nustatymas:

- Sensorius dalies užpakalinėje pusėje yra du reguliavimo varžtai:
- Senzor smerkant:

 - u deninių čas = pravae položenie
 - u nūčių čas = lijevo položenie

- Čas ožiuvišanė:

 - MAKS. (bлизко 240 c) = pravae položenie
 - MIN (bлизко 4 c) = lijevo položenie

DEMESIO: ESANT INDUKTIVINEI APKROVAI, ELEMENTU RC(100 F -100 V, 2915.0004.3) INSTALIUOTI LYGIAGRECIAI APKROVAI.

Gali būti techninių pakeitimų.

Galingajā dalījā (apatinējā dalījā) vartoti tik kartu su sensorine dalimi (viršutine dalimi) su art. Nr. 8058/8037!

LV infraControl 2002 instrukcija trijdziļu

Montāža / pieslēgšana:

Levērojiet elektrotehniskos noteiku-mus!

- Pirms iekārtas montāžas izslēdziet strāvu kēdē
- Pārbaudiet, vai nav sprieguma
- Nonemt sensoru daļu un rāmi
- Elektroviskiem

 - 1 (↑) L, resp. P (elektroviski)
 - 2 (→) Savienojot sāvads (ar lampu)
 - N = neitrālais vadītājs

- shēmu skat. augstāk
- (S1) Pamatlēgums
- (S2) Vairāku infraCONTROL paralēlais slēgums
- (S3) Pastāvīgi ieslēgts ar izslēgšanas - mainās slēdzi (slēdziem) (↗)
- (S4) ieslēgt uz iestādīto laiku ar atvērējautu (atvērējautiņiem) (◎)
- Cokol ievietot slēdzi kārbā, notiksēt un pieskrūvet ar klāptiekātājām skrūvēm.
- Iestādīt kavējuma laiku un vēlamo gašīmu (sk. regulēšanu)
- Notiksēt sensoru daļu un rāmi
- Pārslēdzēju noregulēt vēlamājā pozīcijā:

 - I = Trukmēs-ijungimai / A = Automatika / 0 = Trukmēs IŠJUNGIMAS

(Po i Jungimo nustatyta laikas dar karti pasibaigia)